

فهرست مطالب

۸	پیش‌گفتار
۱۲	مقدمه
۱۳	الفصل اول : ساخت پروژه و بارگذاری داده‌ها
۱۳	۱- ساخت پروژه (Project Definition)
۱۵	۱-۱ بازکردن و حذف کردن پروژه (Opening and Dericestr Project)
۱۷	۱-۲ بارگذاری داده‌ها (Data Loading)
۱۸	۱-۳-۱ بارگذاری داده با فرمت Las (داده نمودارهای الکتریکی)
۲۱	۱-۳-۲ بارگذاری داده با فرمت Excel (داده مغزه)
۲۵	۱-۴-۱ نحوه نمایش داده‌ها در نرم‌افزار ژئوگ
۲۶	۱-۴-۲ نمایش داده‌ها به صورت رقومی
۲۷	۱-۴-۳ نمایش داده‌ها به صورت گرافیکی
۳۵	۱-۴-۴ نمایش داده‌ها به صورت متقطع یا کراس پلات
۴۴	۱-۴-۵ نمایش داده‌ها به صورت هیستوگرام
۴۹	الفصل دوم : آماده سازی داده ها
۴۹	۲- آماده سازی و ویرایش داده‌ها (QC and Edit Data)
۵۰	۲-۱-۱ برطرف کردن نویزها و ایجاد لاغ (Despiking and Curve Insert)
۵۵	۲-۱-۲ خط پایه (Baseline Shift)
۵۹	۲-۱-۳ اتصال دادن (Merge)
۶۰	۲-۱-۴ تفکیک کردن (Split)
۶۰	۲-۱-۵ هم عمق سازی (Depth Shifting)
۶۵	۲-۱-۶ بازسازی لاغ (Log Reconstruction)
۶۷	۲-۲ مرحله پیش محاسباتی (Precalculation)
۷۳	۲-۳-۱ محیطی (Environments Correction)
۷۴	۲-۳-۲ تصحیح لاغ گاما (Gamma Ray Correction)

۷۷	۲-۳-۲ تصحیح لاغ نوترون (Neutron Correction)
۸۱	۳-۳-۲ تصحیح لاغ چگالی (Density Correction)
۸۲	۱-۳-۳-۲ تصحیح لاغ چگالی FDC
۸۲	۲-۳-۳-۲ تصحیح لاغ چگالی LDT
۸۴	۴-۳-۲ تصحیح لاغ‌های مقاومت (Resistivity Logs Correction)
۸۶	۱-۴-۳-۲ تصحیح لاغ‌های مقاومت DLL
۸۹	۲-۴-۳-۲ تصحیح لاغ‌های مقاومت DIL
۹۰	۴-۲ پارامتر پیکینگ (Parameter Picking)
۹۰	۱-۴-۲ خصوصیات ظاهری زمینه (Apparent Matrix Properties)
۹۲	۲-۴-۲ NPHI-RHOB plot
۹۳	۳-۴-۲ RHOMa – Uma plot
۹۴	۴-۴-۲ Mid Plot
۹۵	۵-۴-۲ M.N plot
۹۸	۶-۴-۲ Th-K plot
۹۹	۵-۲ زون‌بندی (Zonation)

۱۰۵	۱-۳ فصل سوم : ارزیابی پتروفیزیکی به روش قطعی (Deterministic)
۱۰۵	۱-۳ ارزیابی پetrofیزیکی (Petrophysical Evaluation)
۱۰۷	۲-۳ ارزیابی پتروفیزیکی به روش قطعی
۱۱۰	۱-۲-۳ شناسایی فوائلی که قرائت نمودارها دارای مشکل است (Badhole)
۱۱۰	۲-۲-۳ لایه زغالی (Coal)
۱۱۰	۳-۲-۳ محاسبه حجم شیل (Shale Volume Calculation)
۱۱۳	۴-۲-۳ محاسبه تخلخل (Porosity Calculation)
۱۱۵	۴-۲-۳ ۱- محاسبه تخلخل با استفاده از لاغ سونیک
۱۱۸	۲-۴-۲-۳ ۲- محاسبه تخلخل با استفاده از لاغ چگالی - نوترون
۱۲۱	۵-۲-۳ ۵- محاسبه اشباع آب (Water Saturation Calculation)
۱۲۵	۶-۲-۳ ۶- تصحیح اثر هیدروکربن روی تخلخل (HC Correction Porosity)
۱۲۶	۷-۲-۳ ۷- محاسبه لیتولوژی (Lithology Calculation)
۱۲۸	۱-۷-۲-۳ ۱- رسم مدل لیتولوژی (Draw Lithology Model)
۱۲۳	۸-۲-۳ ۸- محاسبه تراوایی و مقاومت آب سازنده

۱۳۳	۱-۸-۲-۳ محاسبه تراوایی (Permeability Calculation)
۱۳۵	۲-۸-۲-۳ محاسبه مقاومت آب (سازندی) (Water Resistivity Calculation)
۱۳۷	ک) فصل چهارم : ارزیابی پتروفیزیکی به روش احتمالی (Probabilistic)
۱۳۷	۴-۱ پتروفیزیک احتمالی (Probabilistic Petrophysics)
۱۳۸	۴-۲ فلسفه مالتی مین (Multimin Philosophy)
۱۴۰	۴-۳ تعمیر و نگهداری مدل (Model Maintenance)
۱۴۱	۴-۳-۱ ناشناخته‌ها (Unknowns)
۱۴۸	۴-۳-۲ معادلات (Equations)
۱۵۱	۴-۳-۳ روش (Method)
۱۵۵	۴-۳-۴ نگارش مجدد (Verify)
۱۵۸	۴-۴ عدم قطعیت‌های لاغ (Log Uncertainties)
۱۶۱	۴-۵ فاکتور شعاعی هندسی (Radial Geometrical Factor)
۱۶۲	۴-۶ اجرای آنالیز (Run Analysis)
۱۶۸	۴-۷ اختصاص دادن مجموعه برای لایوت (Assign Set to Layout)
۱۶۹	۴-۸ آنالیز معکوس (Inverse Analysis (NIMBLE))
۱۷۱	ک) فصل پنجم : گزارشگیری و خروجی از نرم افزار
۱۷۱	۵-۱ محاسبه میانگین خصوصیات پetrofیزیکی
۱۷۳	۵-۱-۱ مرحله ساختن مدل حدود برش پارامترهای پetrofیزیکی
۱۷۷	۵-۱-۲ مرحله اعمال مدل ساخته شده برای انجام محاسبات
۱۷۹	۵-۱-۳ مرحله حساسیت‌سنجی پارامترهای پetrofیزیکی
۱۸۱	۵-۲ خروجی نرمافزار ژئولاگ (Export of Geolog Software)
۱۸۱	۵-۲-۱ خروجی فایل حاوی داده‌های رقومی
۱۸۳	۵-۳ حذف کردن چاه‌ها، مجموعه‌ها و فایل (Delete Wells , Sets and File)
۱۸۵	۵-۴ پلات و گزارش (Plot & Report)
۱۸۵	۵-۴-۱ گرفتن پلات حاوی اطلاعات چاه
۱۸۷	۵-۴-۲ گزارشگیری از اطلاعات ارزیابی شده
۱۸۷	۵-۵ خروجی گرافیکی از نرمافزار ژئولاگ (Graphical output of Geolog Software)
۱۹۱	منابع