

فهرست مطالب

پیشگفتار.....	۲۸
تشکر و قدردانی.....	۳۰

فصل اول: اصول موضوعه پتروفیزیک..... ۳۱

۱-۱ پتروفیزیک چیست؟.....	۳۱
۲-۱ روش‌های اندازه‌گیری خواص پتروفیزیکی.....	۳۳
۱-۲-۱ گل‌نگاری.....	۳۳
۲-۲-۱ آنالیز مغزه‌ها.....	۳۴
۳-۲-۱ نمودارگیری در چاه‌های باز.....	۳۸
۴-۲-۱ نمودارگیری در چاه‌ها با لوله‌جداری.....	۳۹
۵-۲-۱ بازبینی یا پایش مخزن.....	۴۰
۶-۲-۱ لرزه‌نگاری درون‌چاهی (VSP) برای توصیف دو و سه بعدی مخزن.....	۴۱
۷-۲-۱ کاربرد داده‌ها در تعیین خواص سنگ‌شناسی مخزن.....	۴۳

فصل دوم: مبانی پتروفیزیک..... ۴۵

۱-۲ تخلخل.....	۴۵
۲-۲ تراوایی.....	۴۸
۳-۲ درجه‌ی اشباع.....	۵۱
۴-۲ مقاومت ویژه‌ی آب سازندی.....	۵۳
۱-۴-۲ اطلاعات کلی مقاومت الکتریکی آب سازندی.....	۵۴
۲-۴-۲ مقاومت آب سازندی از طریق آنالیز شیمیایی نمونه آب مخزن.....	۵۶
۳-۴-۲ تعیین مقاومت ویژه الکتریکی آب سازندی از طریق نمودار SP.....	۵۷
۴-۴-۲ تعیین مقاومت الکتریکی آب سازندی از طریق R_o در ناحیه آبی.....	۶۳
۵-۴-۲ تعیین مقاومت الکتریکی آب سازندی با استفاده از مقاومت ظاهری آب R_{wa}	۶۳
۵-۲ مقاومت ویژه‌ی الکتریکی سازند.....	۶۴
۶-۲ روابط آرچی و کاربردهای آن.....	۶۴
۱-۶-۲ آزمایش اول آرچی.....	۶۴
۲-۶-۲ آزمایش دوم آرچی.....	۶۵
۳-۶-۲ آزمایش سوم آرچی.....	۶۶
۴-۶-۲ آزمایش چهارم آرچی.....	۶۶
۵-۶-۲ بسط معادله آرچی.....	۶۷
۶-۶-۲ تغییرات معادله آرچی.....	۶۸

setayeshpress

۷۰.....	۷-۶-۲ فاکتور سازندی هامبل.....
۷۲.....	۸-۶-۲ معادله لگاریتمی آرچی.....
۷۳.....	۹-۶-۲ تعیین درجه اشباع آب از نمودارها.....
۷۳.....	۱۰-۶-۲ درجه اشباع آب در سازند آغشته به سیال حفاری.....
۷۴.....	۷-۲ مقاومت ویژه الکتریکی و دما.....
۷۵.....	۱-۷-۲ ارتباط دما و مقاومت ویژه الکتریکی.....
۷۹.....	۲-۷-۲ تخمین R_{mf} از R_{mc}
۸۰.....	۸-۲ مدل آب دوگانه در شیل ها.....
۸۱.....	۱-۸-۲ انواع توزیع شیل در سازندها.....
۸۱.....	۱-۱-۸-۲ شیل های لایه ای.....
۸۱.....	۲-۱-۸-۲ شیل های ساختمانی.....
۸۲.....	۳-۱-۸-۲ شیل های پراکنده.....
۸۲.....	۲-۸-۲ آب محبوس در شیل ها.....
۸۲.....	۳-۸-۲ آب آزاد.....
۸۳.....	۴-۸-۲ تفسیر تخلخل در سازندهای شیلی.....
۸۴.....	۹-۲ نفوذ گل حفاری به درون سازند.....
۸۵.....	۱-۹-۲ مدل های نفوذ گل.....
۸۵.....	۱-۱-۹-۲ ناحیه آغشته.....
۸۵.....	۲-۱-۹-۲ ناحیه گذرا.....
۸۵.....	۳-۱-۹-۲ ناحیه بکر.....
۸۶.....	۲-۹-۲ نیمرخ های مقاومت اطراف دیواره ی چاه.....
۸۸.....	۱۰-۲ هیدروکربورهای درجای مخزن.....
۹۰.....	۱۱-۲ نتیجه گیری کلی از این فصل.....
۹۱.....	مسایل فصل دوم.....

فصل سوم: ارتباط تخلخل و تراوایی..... ۹۳

۹۴.....	۱-۳ تخلخل.....
۹۵.....	۲-۳ عوامل کنترل کننده بزرگی تخلخل.....
۹۷.....	۳-۳ طبقه بندی تخلخل.....
۹۷.....	۴-۳ زمین شناختی تخلخل.....
۹۸.....	۱-۴-۳ تخلخل اولیه.....
۹۸.....	۲-۴-۳ تخلخل ثانویه.....
۱۰۰.....	۵-۳ توصیف عینی تخلخل در سنگ ها.....
۱۰۳.....	۶-۳ درجه اشباع یا سیال ها.....
۱۰۳.....	۷-۳ کمیت های مورد استفاده در تخلخل.....
۱۰۵.....	۸-۳ تراوایی.....

setayeshpress

۹-۳	طبقه‌بندی تراوایی	۱۰۶
۱-۹-۳	فاکتورهای موثر بر تراوایی	۱۰۷
۲-۹-۳	فاکتورهای موثر بر میزان تراوایی در رسوبات	۱۰۸
۱۰-۳	ارتباط تخلخل و تراوایی	۱۱۰
۱۱-۳	رابطه‌ی کوزنی	۱۱۲
۱۲-۳	مفهوم واحدهای جریان	۱۱۷
۱۳-۳	نظریه ریاضی واحدهای جریان	۱۱۹
۱۴-۳	ناحیه سطح ویژه	۱۲۲
۱۵-۳	فاکتورهای ساختاری واحدهای جریان	۱۲۶
۱-۱	اندیس کیفیت مخزن	۱۲۶
۲-۱	شاخص زون جریان سیال	۱۲۷
۳-۱	فاکتور ساختاری واحد جریان تیاب	۱۲۸
۴-۱	اندیکس سیال آزاد	۱۲۹
۱۶-۳	تاثیر انباشتگی بر تراوایی	۱۳۷
۱۷-۳	تاثیر درجه اشباع آب بر تراوایی	۱۳۷
۱۸-۳	محاسبه تراوایی با استفاده از نمودار (NMR)	۱۳۹
۱۹-۳	رابطه تراوایی و تخلخل در سنگ‌های کربناته	۱۴۱
۲۰-۳	محاسبه تراوایی در سنگ‌های کربناته	۱۴۳
۲۱-۳	ناهمگنی مخزن	۱۶۲
۱-۲۱-۳	ناهمگنی میکروسکوپی	۱۶۲
۲-۲۱-۳	ناهمگنی ماکروسکوپی	۱۶۳
۳-۲۱-۳	ناهمگنی مزوسکوپی	۱۶۳
۴-۲۱-۳	ناهمگنی مگاسکوپی	۱۶۳
۵-۲۱-۳	ناهمگنی گیگاسکوپی	۱۶۴
۲۲-۳	توزیع خواص سنگ	۱۶۵
۲۳-۳	توزیع تخلخل و تراوایی	۱۶۶
۲۴-۳	روش‌های میانگین‌گیری	۱۶۹
۲۵-۳	تراوایی موثر از اطلاعات مغزه‌ها یا نمونه‌ها	۱۷۱
۲۶-۳	روش آمارسنجی موضعی	۱۷۸
۲۷-۳	مراحل زون‌بندی چاه‌های منفرد	۱۷۹
۲۸-۳	علائم اختصاری بکار گرفته شده در این فصل	۱۸۴
مسائل فصل سوم		۱۸۷

فصل چهارم: مقاومت ویژه سازند و تعیین درجه‌ی اشباع با آب.....۱۹۱

۱-۴	مقدمه	۱۹۱
۲-۴	فاکتور مقاومت ویژه‌ی سازندی	۱۹۲
۱-۲-۴	اندازه‌گیری مقاومت ویژه الکتریکی	۱۹۲

setayeshpress

۲-۲-۴	تعیین مقاومت آب سازندی	۱۹۴
۱-۲-۲-۴	تحلیل شیمیایی آب‌ها	۱۹۵
۲-۲-۲-۴	معادله‌های مقاومت ویژه و غلظت آب سازندی	۱۹۹
۳-۲-۲-۴	روش محاسبه R_w در لایه‌های شیلی	۲۰۴
۳-۲-۴	همبستگی میان تخلخل و فاکتور سازند	۲۰۵
۴-۲-۴	همبستگی میان FR و ضریب پیچشی سنگ مخزن	۲۰۶
۵-۲-۴	همبستگی بین FR و فاکتور سیمانی شدن m	۲۰۸
۶-۲-۴	نظریه‌های FR	۲۱۱
۷-۲-۴	همبستگی میان FR و درجه‌ی اشباع آب	۲۱۶
۸-۲-۴	همبستگی بین FR و تراوایی	۲۲۶
۳-۴	مقاومت ویژه سنگ‌های مخازن شیل‌دار (رس‌دار)	۲۲۹
۱-۳-۴	اشباع آب در سنگ‌های مخازن شیلی	۲۲۹
۲-۳-۴	تأثیر فاکتور شیل در محاسبات اشباع آب	۲۳۶
۳-۳-۴	فاکتور شیل	۲۳۶
۴-۴	تعیین کانال‌های جریان در ماسه سنگ‌های شیل‌دار	۲۴۰
۵-۴	محاسبه مقدار شیل سنگ‌های مخازن از نتایج آزمایشگاهی	۲۴۴
۶-۴	مدل واکسمن-اسمیت	۲۵۳
۱-۶-۴	حل معادله‌ی واکسمن-اسمیت	۲۵۴
۲-۶-۴	درجه‌ی اشباع آب محبوس بر مبنای درجه شوری	۲۵۶
۷-۴	ارزشیابی سازند	۲۶۵
۸-۴	تفسیر داده‌های نمودارگیری چاه	۲۶۶
۹-۴	علائم اختصاری	۲۷۰
۲۷۳	مسائل فصل چهارم	

فصل پنجم: نمودارهای تخلخل

۱-۵	نمودار صوتی	۲۷۹
۱-۱-۵	تولید موج صوتی در محیط	۲۷۹
۲-۱-۵	نحوه گسترش امواج صوتی	۲۷۹
۳-۱-۵	نحوه انتشار امواج صوتی از ابزار صوتی	۲۸۰
۴-۱-۵	ابزارهای نمودارگیری صوتی	۲۸۱
۱-۴-۱-۵	ابزار صوتی با یک گیرنده و یک فرستنده	۲۸۱
۲-۴-۱-۵	ابزار با یک فرستنده و دو گیرنده	۲۸۱
۳-۴-۱-۵	ابزار با دو فرستنده و دو گیرنده	۲۸۲
۴-۴-۱-۵	ابزار صوتی با دو فرستنده و دو جفت گیرنده (BHC)	۲۸۳
۵-۴-۱-۵	ابزار تصحیح گر صوتی - عمقی (BHC-D)	۲۸۴
۶-۴-۱-۵	آرایه صوتی چند مؤلفه‌ای	۲۸۵

setayeshpress

۲۸۷.....	۵-۱-۴ ابزار تصویرگر صوتی - برشی دوقطبی.....
۲۸۹.....	۵-۱-۵ ابزار نمودارگیر صوتی حین حفاری
۲۹۰.....	۵-۱-۶ زمان کندی هم‌فازی.....
۲۹۰.....	۵-۱-۷ کاربردهای نمودار صوتی
۲۹۲.....	۵-۱-۸ خواص کشسانی مدول‌های سنگ.....
۲۹۲.....	۵-۱-۹ تعیین تخلخل با استفاده از نمودار صوتی
۲۹۳.....	۵-۱-۹-۱ تعیین تخلخل با نمودارهای صوتی در ناحیه‌ی شیلی
۲۹۴.....	۵-۱-۹-۲ تعیین تخلخل با استفاده از معادله ریمر - هانت.....
۲۹۵.....	۵-۱-۹-۳ محدودیت‌های ابزارهای صوتی
۲۹۵.....	۵-۱-۹-۴ تاثیر دهانه چاه روی نمودار صوتی
۲۹۷.....	۵-۱-۹-۵ محدودیت‌ها در شیل‌ها
۲۹۸.....	۵-۲ ابزار گاما در تعیین تخلخل.....
۲۹۹.....	۵-۲-۱ کاهیدگی و تعیین چگالی
۲۹۹.....	۵-۲-۲ رابطه بین چگالی الکترونی و چگالی حجمی سازند.....
۳۰۰.....	۵-۲-۳ نمودارگیری چگالی.....
۳۰۱.....	۵-۲-۳-۱ طیف انرژی اشعه‌ی گاما
۳۰۲.....	۵-۲-۳-۲ اصول کار نمودارگیری چگالی
۳۰۲.....	۵-۲-۴ ابزار نمودارگیری چگالی.....
۳۰۲.....	۵-۲-۴-۱ تنظیم ابزار چگالی.....
۳۰۳.....	۵-۲-۴-۲ کاربردهای نمودار چگالی - نوترون.....
۳۰۵.....	۵-۲-۵ تصحیحات محیطی روی نمودارهای چگالی.....
۳۰۵.....	۵-۲-۵-۱ تاثیر سنگ شناسی دیواره‌ی چاه
۳۰۶.....	۵-۲-۵-۲ تاثیر گل چسبیده به دیواره چاه
۳۰۶.....	۵-۲-۵-۳ تاثیر قطر دهانه چاه بر نمودار چگالی
۳۰۷.....	۵-۲-۶ اندازه گیری تخلخل با استفاده از نمودار چگالی
۳۰۹.....	۵-۲-۷ تاثیر ناهم‌واری دیواره چاه
۳۰۹.....	۵-۳ نمودار نوترون.....
۳۰۹.....	۵-۳-۱ جذب نوترونی
۳۱۰.....	۵-۳-۲ پراکندگی نوترون
۳۱۰.....	۵-۳-۳ دوره عمر نوترون
۳۱۲.....	۵-۳-۴ شاخص هیدروژن
۳۱۳.....	۵-۳-۵ نمودارگیری نوترون
۳۱۳.....	۵-۳-۵-۱ چشمه‌های نوترونی.....
۳۱۴.....	۵-۳-۵-۲ گیرنده های نوترون.....
۳۱۶.....	۵-۳-۵-۳ تاریخچه ابزارهای نوترونی.....
۳۱۷.....	۵-۳-۵-۴ تنظیم ابزار نمودارگیری نوترون
۳۱۸.....	۵-۳-۵-۵ الگوی یافتن تخلخل از نوترون ترمال

۳۱۸.....	۶-۵-۳-۵ تطابق با عمق و دقت اندازه‌گیری.....
۳۲۰.....	۷-۵-۳-۵ ابزار نمودارگیری نوترون حین حفاری.....
۳۲۰.....	۶-۳-۵ تصحیحات لازم برای ابزار نمودارگیری نوترون.....
۳۲۰.....	۱-۶-۳-۵ تصحیحات چاه برای تخلخل حاصل از نوترون ترمال.....
۳۲۲.....	۲-۶-۳-۵ تصحیحات محیطی نمودارهای نوترونی.....
۳۲۲.....	۷-۳-۵ تعیین تخلخل از نمودار نوترون ترمال.....
۳۲۳.....	۸-۳-۵ محدودیت‌های ابزار نوترون گرمایی برای تعیین تخلخل.....
۳۲۴.....	۴-۵ محاسبه تخلخل به کمک گراف‌های عرضی.....
۳۲۵.....	۱-۴-۵ گراف عرضی سازند آبدار با یک کانی.....
۳۲۵.....	۲-۴-۵ استفاده از گراف‌های عرضی در تعیین تخلخل.....
۳۲۷.....	۱-۲-۴-۵ مدل کانی دوگانه.....
۳۲۸.....	۲-۲-۴-۵ تاثیر هیدروکربورها بر نمودار نوترون.....
۳۲۹.....	۳-۲-۴-۵ تاثیر شیل بر گراف‌های عرضی.....
۳۲۹.....	۴-۲-۴-۵ گراف عرضی برای تأثیر نوع شیل‌ها.....
۳۳۰.....	۵-۲-۴-۵ گراف عرضی صوتی - چگالی.....
۳۳۰.....	۶-۲-۴-۵ گراف عرضی صوتی - نوترون.....
۳۳۱.....	۷-۲-۴-۵ گراف عرضی m-n برای تشخیص نوع سنگ‌ها.....
۳۳۳.....	۳-۴-۵ معیار اندازه‌گیری نمودار نوترون - چگالی.....
۳۳۵.....	۵-۵ نمودار تشدید هسته‌ای مغناطیسی.....
۳۳۶.....	۱-۵-۵ ابزار نمودارگیری تشدید هسته‌ای مغناطیسی.....
۳۳۶.....	۱-۱-۵-۵ ابزار CMR.....
۳۴۰.....	۲-۵-۵ تکنولوژی NMR در قرن ۲۱.....
۳۴۴.....	۱-۲-۵-۵ روش اندازه‌گیری زمان تبدیل موج اکو.....
۳۴۵.....	۳-۵-۵ مکانیسم‌های آرمیدگی.....
۳۴۶.....	۴-۵-۵ جمع‌آوری داده‌های T ₂
۳۴۷.....	۵-۵-۵ نتایج به دست آمده از نمودار NMR.....
۳۴۸.....	۱-۵-۵-۵ اندازه‌گیری موج اکو.....
۳۵۰.....	۶-۵ ابزارهای نمودارگیری NMR.....
۳۵۰.....	۱-۶-۵ ابزار CMR.....
۳۵۲.....	۷-۵ کاربردهای ابزار نمودارگیری NMR.....
۳۵۳.....	۸-۵ مؤلفه‌های تخلخل.....
۳۵۴.....	۱-۸-۵ مؤلفه‌های تخلخل و توزیع T ₂
۳۵۴.....	۱-۱-۸-۵ تخلخل سیال آزاد.....
۳۵۵.....	۹-۵ ارزیابی نمودارهای CMR.....
۳۵۶.....	۱-۹-۵ تعیین درجه‌ی اشباع آب غیر قابل استحصال توسط نمودار NMR.....
۳۵۸.....	۲-۹-۵ محدودیت‌های نمودار NMR.....

setayeshpress

فصل ششم: تعیین درجه اشباع سیال ها به کمک نمودارها ۳۵۹

۱-۶ نمودارهای مقاومت ویژه الکتریکی	۳۵۹
۲-۶ مقاومت الکتریکی میکرو	۳۶۳
۱-۲-۶ اصول نمودارگیری میکرو	۳۶۳
۲-۲-۶ ابزارهای میکروبالشتکی	۳۶۳
۳-۲-۶ کاربردها	۳۶۶
۴-۲-۶ تصحیحات محیطی	۳۶۶
۵-۲-۶ روش های ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی	۳۶۷
۳-۶ نمودار مقاومت جانبی	۳۶۹
۱-۳-۶ اصول نمودارگیری	۳۶۹
۲-۳-۶ ابزارهای نمودارگیری مقاومت ویژه الکتریکی	۳۷۲
۳-۳-۶ کاربردهای ابزارهای عرضی	۳۷۷
۴-۳-۶ تصحیحات محیطی	۳۷۸
۴-۶ نمودارگیری القایی	۳۸۶
۱-۴-۶ مبانی نمودارهای القایی	۳۸۶
۲-۴-۶ ابزارهای مقاومت القایی	۳۸۸
۳-۴-۶ کاربردهای نمودار مقاومت القایی	۳۹۲
۴-۴-۶ تصحیحات محیطی	۳۹۲
۵-۴-۶ روش های ارزیابی سازند	۳۹۵
۵-۶ کاربرد ابزار مقاومت القایی در لوله های جداری	۴۰۰
۱-۵-۶ مبانی نمودارگیری	۴۰۰
۲-۵-۶ ابزارهای دومگا هرتزی	۴۰۲
۳-۵-۶ کاربرد ابزارهای حین حفاری	۴۰۷
۴-۵-۶ تصحیحات محیطی	۴۰۷
۵-۵-۶ روش های ارزیابی سازند	۴۰۸
۶-۵-۶ روش های ارزیابی نمودارها	۴۱۳

فصل هفتم: تراوایی به کمک نمودارها ۴۱۷

۱-۷ مقدمه	۴۱۷
۱-۱-۷ مبانی	۴۱۷
۲-۱-۷ ابزارهای مربوط	۴۱۸
۳-۱-۷ کاربردهای مربوط	۴۱۹
۴-۱-۷ روش های ارزیابی	۴۲۱
۲-۷ تراوایی از نمودار NMR	۴۲۵
۱-۲-۷ مبانی نمودار	۴۲۵
۲-۲-۷ ابزارها	۴۲۸

setayeshpress

۴۲۸.....	۳-۲-۷ کاربردها.....
۴۲۸.....	۴-۲-۷ روش‌های ارزیابی.....

فصل هشتم: تعیین نوع هیدروکربورها در سازند به کمک نمودارها ... ۴۳۱

۴۳۱.....	۱-۸ نمودارهای نوترون - چگالی.....
۴۳۱.....	۱-۱-۸ مبانی.....
۴۳۲.....	۲-۱-۸ ابزارهای اندازه گیری.....
۴۳۳.....	۳-۱-۸ کاربردها.....
۴۳۶.....	۴-۱-۸ روش‌های ارزیابی.....
۴۳۸.....	۲-۸ نمودار NMR.....
۴۳۸.....	۱-۲-۸ مبانی.....
۴۴۰.....	۲-۲-۸ ابزارها.....
۴۴۰.....	۳-۲-۸ کاربردها.....
۴۴۰.....	۴-۲-۸ روش‌های ارزیابی پارامترها.....
۴۴۳.....	۳-۸ ابزارهای آزمایش سازند.....
۴۴۳.....	۱-۳-۸ مبانی.....
۴۴۳.....	۲-۳-۸ ابزارها.....
۴۴۵.....	۳-۳-۸ کاربردهای ابزار MDT.....
۴۴۷.....	۴-۳-۸ روش‌های ارزیابی.....

فصل نهم: ارزیابی سریع سازند به کمک نمودارها ۴۵۷

۴۵۷.....	۱-۹ بررسی نمودارها.....
۴۵۸.....	۲-۹ تعیین نواحی مخزنی.....
۴۶۱.....	۳-۹ تشخیص نواحی هیدروکربوری.....
۴۶۳.....	۴-۹ شناسایی سیال نفتی و گازی.....
۴۶۴.....	۵-۹ تعیین تخلخل و درجه اشباع آب.....
۴۶۴.....	۱-۵-۹ محاسبه تخلخل سازند.....
۴۶۵.....	۲-۵-۹ محاسبه تخلخل سازند به کمک نمودارهای نوترون و چگالی.....
۴۶۶.....	۳-۵-۹ محاسبه R_w
۴۶۸.....	۴-۵-۹ نمودار پیکت (Pickett Plot).....
۴۶۸.....	۶-۹ محاسبه درجه اشباع آب.....
۴۷۱.....	۷-۹ نتیجه گیری کلی.....

۴۷۳.....	واژه‌نامه.....
۴۹۰.....	مراجع انگلیسی.....

setayeshpress

فهرست شکل‌ها

✍ فصل اول: اصول موضوعه پتروفیزیک

- شکل ۱-۱: انواع مختلف اندازه‌گیری‌های پتروفیزیکی ۳۲
- شکل ۲-۱: داده‌ها در مقیاس‌های مخلف برای تعیین پارامترهای پتروفیزیکی ۳۲
- شکل ۳-۱: نمودار گل‌نگاری و پارامترهای آن ۳۳
- شکل ۴-۱: مقایسه انواع روش‌های مغزه‌گیری ۳۶
- شکل ۵-۱: ابزارهای مغزه‌گیری درون چاهی ۳۶
- شکل ۶-۱: نمونه مغزه گرفته شده سرچاهی ۳۷
- شکل ۷-۱: ابزار نمودارگیری ساچمه‌ای و کاربرد آن ۳۷
- شکل ۸-۱: ابزارهای مغزه‌گیری متداول ۳۸
- شکل ۹-۱: ابزار نمودارگیری تصویری ۳۹
- شکل ۱۰-۱: نمودارگیری به شیوه کابلی ۳۹
- شکل ۱۱-۱: نمودارهای مختلف گرفته‌شده به شیوه کابلی ۳۹
- شکل ۱۲-۱: نمودارگیری چاه‌ها با لوله‌گذاری ۴۰
- شکل ۱۳-۱: تغییر سطح تماس سیالات مختلف مخزن در اثر تولید با گذشت زمان ۴۰
- شکل ۱۴-۱: نحوه جمع‌آوری داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی ۴۲
- شکل ۱۵-۱: تهیه داده‌های لرزه‌ای درون چاهی ۴۲
- شکل ۱۶-۱: روش‌های گوناگون تهیه داده‌های لرزه‌ای دو و سه بعدی ۴۳

✍ فصل دوم: مبانی پتروفیزیک

- شکل ۱-۲: درصد تخلخل ۴۶
- شکل ۲-۲: انواع تخلخل براساس منشأ ۴۶
- شکل ۳-۲: (a) تخلخل موثر، (b) تخلخل کل (شامل تخلخل موثر و تخلخل غیر موثر) ۴۷
- شکل ۴-۲: تأثیر نحوه قرارگیری ذرات نسبت به یکدیگر بر روی تخلخل ۴۷
- شکل ۵-۲: (a) مدل‌های تراوایی و تخلخل (b) اثر سیمان شدگی سنگ بر تخلخل ۴۸
- شکل ۶-۲: تراوایی و مسیر حرکت سیالات ۴۹
- شکل ۷-۲: تأثیر تخلخل روی تراوایی در مدل کاناله‌ای ۴۹
- شکل ۸-۲: تأثیر درجه‌ی پیچشی فضاهاى سنگ روی تراوایی ۵۰
- شکل ۹-۲: نمودار تجربی رابطه بین تراوایی و تخلخل ۵۰
- شکل ۱۰-۲: تأثیر اندازه ذرات و دانه بندی آن‌ها روی تراوایی و تخلخل ۵۱
- شکل ۱۱-۲: تعیین تراوایی با استفاده از آنالیز مغزه‌ها ۵۱

setayeshpress

شکل ۱۲-۲: نمایش درجه‌ی اشباع سیالات دوفازی سنگ مخزن.....	۵۲
شکل ۱۳-۲: نمایش درجه اشباع سیالات سه فازی در سنگ.....	۵۲
شکل ۱۴-۲: آب بجای مانده در سنگ مخزن (یا آب غیر قابل کاهش).....	۵۳
شکل ۱۵-۲: اندازه‌گیری مقاومت ویژه الکتریکی آب.....	۵۳
شکل ۱۶-۲: اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی آب سازندی.....	۵۴
شکل ۱۷-۲: یک نمونه از جداول مقاومت الکتریکی آب سازندی با فرمت اصلی.....	۵۵
شکل ۱۸-۲: نمودار تعیین غلظت یون‌های آب سازندی با فرمت اصلی.....	۵۶
شکل ۱۹-۲: نمودار دما، غلظت برای تعیین مقاومت ویژه الکتریکی آب سازندی.....	۵۷
شکل ۲۰-۲: نمودار SP-1 با فرمت اصلی.....	۵۸
شکل ۲۱-۲: نمودار SP-1 با فرمت اصلی.....	۵۹
شکل ۲۲-۲: نمودار SP-2 با فرمت اصلی.....	۶۰
شکل ۲۳-۲: مثال ۱-۲، روابط آرچی.....	۶۲
شکل ۲۴-۲: مفاهیم مقاومت ویژه الکتریکی.....	۶۵
شکل ۲۵-۲: آزمایش سوم آرچی: تعیین S_H ، S_W در سازند.....	۶۶
شکل ۲۶-۲: آزمایش چهارم آرچی با مقدار ثابت ϕ و S_W	۶۷
شکل ۲۷-۲: ارتباط بین فاکتور سازندی و تخلخل.....	۶۸
شکل ۲۸-۲: استفاده از داده‌ها در مدل‌های مختلف برای تعیین رابطه بین فاکتور سازندی و تخلخل.....	۶۹
شکل ۲۹-۲: داده‌های آرچی در آزمایش‌های سال ۱۹۴۲.....	۶۹
شکل ۳۰-۲: معادله آرچی رابطه‌ی بین تخلخل و فاکتور سازند (F).....	۷۰
شکل ۳۱-۲: ثابت سازندی وینسور (Winsauer).....	۷۱
شکل ۳۲-۲: نمودار تخلخل بر مبنای فاکتور سازندی با فرمت اصلی.....	۷۱
شکل ۳۳-۲: معادله آرچی.....	۷۲
شکل ۳۴-۲: معادله آرچی - درجه اشباع آب.....	۷۲
شکل ۳۵-۲: تعیین درجه اشباع آب سازندی با استفاده از نمودارهای مقیاس شده.....	۷۳
شکل ۳۶-۲: نواحی مختلف اطراف دیواره چاه و تاثیر آن روی نمودارهای مقاومت ویژه الکتریکی.....	۷۴
شکل ۳۷-۲: چرخه گل برای تعیین مقاومت ویژه الکتریکی.....	۷۵
شکل ۳۸-۲: میانگین تغییرات دمای سالیانه سطح زمین در ایران (اقتباس از سید ابوالفضل مسعودیان).....	۷۶
شکل ۳۹-۲: میانگین دمای سطح زمین در ایالات متحده آمریکا.....	۷۶
شکل ۴۰-۲: میانگین دمای سطح زمین در کانادا.....	۷۷
شکل ۴۱-۲: تخمین گرادیان گرمایی با استفاده از نمودارها.....	۷۷
شکل ۴۲-۲: تعیین گرادیان گرمایی برای مثال ۲-۲.....	۷۸
شکل ۴۳-۲: تعیین مقاومت گل برای مثال ۳-۲.....	۷۹
شکل ۴۴-۲: مدل آب دوگانه در شیل‌ها.....	۸۰
شکل ۴۵-۲: سازند ماسه‌ای - شیلی.....	۸۱
شکل ۴۶-۲: انواع توزیع شیل‌ها در سازندهای ماسه‌ای.....	۸۲
شکل ۴۷-۲: مدل آب دوگانه در ماسه‌های شیل‌دار.....	۸۳
شکل ۴۸-۲: تاثیر شیل بر تخلخل موثر.....	۸۳
شکل ۴۹-۲: نفوذ گل حفاری به درون سازند.....	۸۴
شکل ۵۰-۲: نواحی مختلف در اطراف دیواره چاه.....	۸۵
شکل ۵۱-۲: پارامترهای مختلف اطراف چاه بر اساس نواحی آغشته به گل.....	۸۶

شکل ۲-۵۲: نیمرخ مقاومت سازند آبدار با گل پایه آبی	۸۷
شکل ۲-۵۳: نیمرخ مقاومت سازند هیدروکربوری با گل پایه آبی	۸۷
شکل ۲-۵۴: نیمرخ مقاومت سازند آبدار با گل پایه روغنی	۸۷
شکل ۲-۵۵: نیمرخ مقاومت سازند هیدروکربوری با گل پایه روغنی	۸۸
شکل ۲-۵۶: واحد محاسبات حجمی مخزن	۸۹
شکل ۲-۵۷: رابطه‌ی هیدروکربورهای درجای مخزن	۸۹

فصل سوم: ارتباط تخلخل و تراوایی

شکل ۳-۱: مقایسه اندازه دانه‌ها و تاثیر آن در تخلخل	۹۵
شکل ۳-۲: توجیه رابطه‌ی تراوایی و تخلخل در بافت سنگ‌های کربناته	۱۰۰
شکل ۳-۳: تاثیر اندازه دانه در تخلخل در سنگ‌های ماسه‌ای	۱۰۱
شکل ۳-۴: دانه‌های متبلور شده بین برون‌ذره‌ای	۱۰۱
شکل ۳-۵: رابطه‌ی توزیع فشار درون دانه‌ای و تخلخل برای تراوایی بزرگتر از ۰/۱ میلی داریسی	۱۰۲
شکل ۳-۶: تاثیر رس بر رابطه‌ی تخلخل با تراوایی در ماسه سنگ‌ها	۱۰۷
شکل ۳-۷: تاثیر دانه‌های درشت و پهن بر تراوایی	۱۰۸
شکل ۳-۸: تاثیر دانه‌های درشت و گرد شده بر تراوایی	۱۰۹
شکل ۳-۹: تاثیر دانه‌های کوچک و غیر منظم بر تراوایی	۱۰۹
شکل ۳-۱۰: ارتباط تخلخل و تراوایی (درصد تخلخل به تراوایی) در یک لایه کربناته	۱۱۰
شکل ۳-۱۱: ارتباط تخلخل و تراوایی (درصد تخلخل به تراوایی) در لایه ماسه سنگی	۱۱۱
شکل ۳-۱۲: تاثیر اندازه‌ی دانه روی رابطه‌ی تخلخل و تراوایی در چند لایه ماسه سنگی	۱۱۱
شکل ۳-۱۳: رابطه‌ی کلی تخلخل و تراوایی برای انواع سنگ‌ها (داده‌های آزمایشگاهی و مغزه‌ها)	۱۱۲
شکل ۳-۱۴: رابطه‌ی تقریبی منحنی‌های $(k - \phi)$	۱۱۹
شکل ۳-۱۵: رابطه‌ی تقریبی از منحنی اصلاح شده چینه‌شناسی، (SMLP)	۱۱۹
شکل ۳-۱۶: تعیین K_T از نمودار J بر حسب S^*_w	۱۲۱
شکل ۳-۱۷: تعیین فاکتور تیاب K_T از نمودار J بر حسب S^*_w	۱۲۲
شکل ۳-۱۸: گردی برحسب کرویت اشکال مختلف	۱۲۳
شکل ۳-۱۹: درجه‌ی اشباع آب باقیمانده به عنوان تابعی از مساحت سطح ویژه S_{pv} در سازند ماسه سنگی	۱۲۵
شکل ۳-۲۰: درجه‌ی اشباع آب به عنوان تابعی از مساحت سطح ویژه در سازند ماسه سنگی	۱۲۶
شکل ۳-۲۱: نمودار جریانی اصلاح شده برای واحدهای جریان با استفاده از داده‌های مغزه و نمودارها	۱۳۲
شکل ۳-۲۲: نمودار لگاریتمی $RQI (Log-Log)$ برحسب $\phi/(1-\Phi)$ بیانگر دو واحد جریانی است	۱۳۶
شکل ۳-۲۳: نمودار لگاریتمی $RQI (Log-Log)$ برحسب درجه‌ی پیچشی بیانگر دو واحد جریانی است	۱۳۶
شکل ۳-۲۴: نمودار لگاریتمی $RQI (Log-Log)$ برحسب ضریب سیال بیانگر دو واحد جریانی است	۱۳۶
شکل ۳-۲۵: تراوایی به دست آمده از مغزه برحسب تراوایی نمودار NMR کالیبره شده	۱۴۰
شکل ۳-۲۶: تراوایی بدست آمده از نمودار NMR قبل و بعد از کالیبره کردن نمودار	۱۴۰

شکل ۳-۲۷: تاثیر اندازه ذرات بر روی رابطه تراوایی - تخلخل در سنگ‌های کربناته بدون

منفذ و سیمان‌شده یکپارچه	۱۴۲
شکل ۳-۲۸: شبکه‌ی مدل کانال‌های سنگ مخزن	۱۴۴
شکل ۳-۲۹: تغییرات K_a و ϕ^m برای یک سیستم ایده آل کاناله‌ای با r_p مختلف	۱۴۷

setayeshpress

- شکل ۳-۳: شعاع مقطع کانال با تغییرات در اندازه کانال ۱۴۷
- شکل ۳-۳: مقایسه حرکت سیال در دو سیستم متفاوت برحسب اندازه دانه‌ها و شعاع کانال ها ۱۴۹
- شکل ۳-۳: تخمین ضریب داخلی فاکتور آرچی از فاکتور آرچی و اندیکس تخلخل ثانویه ۱۵۰
- شکل ۳-۳: دیاگرام فشار و اختلاف فشار برحسب زمان برای تعیین جریان شعاعی ۱۵۱
- که از آن تراوایی عمودی بدست می آید ۱۵۱
- شکل ۳-۳: تهیه مغزه از نمونه اصلی در دو جهت افقی و عمودی برای تعیین جهت تراوایی ۱۵۱
- شکل ۳-۳: همبستگی بین میانگین شعاع هیدرولیکی و تراوایی عمودی در یک نمونه‌ی ماسه سنگی ۱۵۳
- شکل ۳-۳: رابطه‌ی بین تراوایی عمودی از مغزه‌ها و تراوایی عمودی محاسبه شده ۱۵۳
- شکل ۳-۳: رابطه‌ی بین تراوایی عمودی قطر دانه‌ها و میانگین قطر هیدرولیکی در ماسه سنگ نمونه ۱۵۵
- شکل ۳-۳: تراوایی برحسب اندازه دانه‌ها در مدل‌های کاتولینیت و ایلیت ۱۵۵
- شکل ۳-۳: رابطه‌ی تراوایی افقی و عمودی در سازند نمونه برای مدل ۵۰ درصد کاتولینیت و ۵۰ درصد ایلیت ۱۵۶
- شکل ۳-۳: رابطه‌ی بین تراوایی عمودی و میانگین شعاع هیدرولیکی در سازند نمونه ۱۵۶
- برای مدل‌های کاتولینیت و ایلیت برحسب حجم شیل ۱۵۷
- شکل ۳-۱: رابطه‌ی بین تراوایی عمودی و میانگین اندازه دانه‌ها در سازند ۱۵۷
- نمونه برای مدل‌های کاتولینیت و ایلیت ۱۵۸
- شکل ۳-۴: مقایسه‌ی تراوایی از مغزه‌ها و نمودارها برای یک سازند نمونه برای مدل‌های کاتولینیت و ایلیت ۱۵۹
- شکل ۳-۴: تراوایی حاصله از مغزه‌ها و نمودارها در سازند نمونه ۱۵۹
- شکل ۳-۴: مقیاس‌های ناهمگنی در سنگ‌های مخزن ۱۶۵
- شکل ۳-۴: توزیع ظرفیت جریان در تعیین ناهمگنی مخزن ۱۶۶
- شکل ۳-۴: لگاریتم نرمال توزیع تراوایی ۱۶۷
- شکل ۳-۴: همبستگی ضریب لورنز و تغییرات تراوایی ۱۶۹
- شکل ۳-۴: ضریب دایکسترا-پارسونز برای مثال چاه نمونه در مخزن ۱۷۵
- شکل ۳-۴: نمودار نیمه لگاریتمی کاهش فشار برحسب زمان در مثال فوق ۱۷۶
- شکل ۳-۵: نمودار لگاریتمی اختلاف فشار برحسب زمان در مثال فوق ۱۷۷
- شکل ۳-۵: موقعیت چاه‌ها برای زون‌بندی مخزن ۱۸۰
- شکل ۳-۵: نمایش عرضی زون بندی و همبستگی بین چاه‌ها در مثال فوق ۱۸۳

✍ فصل چهارم: مقاومت ویژه‌ی سازند و تعیین درجه‌ی اشباع آب

- شکل ۴-۱: اندازه‌گیری مقاومت ویژه آب در واحد حجم ۱۹۳
- شکل ۴-۲: اندازه‌گیری مقاومت ویژه‌ی سنگ متخلخل آبدار در واحد حجم ۱۹۳
- شکل ۴-۳: کاهش فاکتور سازندگی در نتیجه افزایش ناخالصی‌ها در سنگ ۱۹۴
- شکل ۴-۴: نمودار تعیین مقاومت ویژه آب سازندگی بر حسب میزان ppm و دما ۱۹۵
- شکل ۴-۵: تعیین ضرایب یون‌های نمک‌های موجود در آب سازندگی در واحد حجم ۱۹۶
- شکل ۴-۶: ضرایب تبدیل همبستگی بین واحد ppm و mol/L ۲۰۱
- شکل ۴-۷: ضرایب تبدیل همبستگی R_{w25} ($0.04 < R_{w25} < 0.1$) ۲۰۳
- شکل ۴-۸: فرض خطی بودن جریان سیال در n لوله موئینه برای یک محیط متخلخل همگن ۲۰۶
- شکل ۴-۹: (a) جریان سیال و درجه پیچشی (b) مدل لوله‌های جریان مورب در محیط متخلخل در حالت همگن ۲۰۷
- شکل ۴-۱۰: (a) فاکتور سازندگی بر حسب تخلخل در محدوده‌ای از فاکتور سیمانی شدن، (b) برای فاکتور بافت سنگ a بر حسب فاکتور سیمانی شدن ۲۰۹
- شکل ۴-۱۱: بررسی تاثیر فشار لایه‌های فوقانی روی فاکتور سازند (نتایج از نمونه‌های مغزه) ۲۱۱

setayeshpress

شکل ۴-۱۲: (a) بخشی از محیط متخلخل دارای ناحیه ی بسته.	۲۱۲
(b) بخشی از محیط متخلخل دارای ناحیه ی باز متقارن.....	۲۱۲
شکل ۴-۱۳: مقایسه روابط تجربی: هامیل (A)، روسلر (B) و تایمور (C).....	۲۱۴
شکل ۴-۱۴: (a) تاثیر شیل بر مقاومت ویژه برحسب درجه ی اشباع با آب	
(b) رابطه ی S_w با اندیکس مقاومت ویژه الکتریکی و تعیین فاکتور اشباع (S_w).....	۲۱۸
شکل ۴-۱۵: تاثیر ماسه بدون شیل بر روی فاکتور اشباع (n).....	۲۲۰
شکل ۴-۱۶: اندیکس مقاومت ویژه الکتریکی بر حسب درجه اشباع با آب در مغزه های کربناته	۲۲۱
شکل ۴-۱۷: اندیکس مقاومت ویژه الکتریکی بر حسب اشباع با آب نمکدار در ماسه ها برای حالت کم تنش.....	۲۲۱
شکل ۴-۱۸: تاثیر تنش روی اندیکس مقاومت ویژه الکتریکی (منحنی های تخلیه سیال).....	۲۲۲
شکل ۴-۱۹: تاثیر تنش روی فاکتور اشباع در نمونه های آب تر شده در دوره آشام و تخلیه.....	۲۲۲
شکل ۴-۲۰: تخلخل کل برحسب مقاومت ویژه برای درجه اشباع ۱۰۰ درصد.....	۲۲۳
شکل ۴-۲۱: اندیکس مقاومت ویژه بر حسب درجه اشباع با آب در آزمایش نمونه.....	۲۲۵
شکل ۴-۲۲: همبستگی تراوایی با میانگین هندسی قطر دانه و فاکتور سازند.....	۲۲۷
شکل ۴-۲۳: همبستگی تخلخل با میانگین هندسی قطر دانه و فاکتور سازند.....	۲۲۸
شکل ۴-۲۴: (a) انواع شیل ها و تاثیر آن ها روی پارامتر تخلخل، (b) شیل های ورقه ای	
ممکن است حجم زیادی از سنگ های ماسه ای را اشغال نماید.....	۲۳۰
شکل ۴-۲۵: انواع شیل های پراکنده در ماسه سنگ ها.....	۲۳۲
شکل ۴-۲۶: رابطه تخلخل و تراوایی برحسب نوع، اندازه و چورشدگی دانه های ماسه و نوع کانی های رسی.....	۲۳۵
شکل ۴-۲۷: اندیکس کیفیت مخزن برحسب تخلخل.....	۲۴۱
شکل ۴-۲۸: هدایت الکتریکی مغزه برحسب محلول معادل نمک طعام (NaCl).....	۲۴۵
شکل ۴-۲۹: رسانایی الکتریکی ماسه ی شیلی برحسب رسانایی آب شور معادل NaCl در دماهای مختلف.....	۲۵۰
شکل ۴-۳۰: رسانایی یونی هم ارز برحسب مقاومت ویژه ی آب شور معادل NaCl در دماهای مختلف.....	۲۵۰
شکل ۴-۳۱: وابستگی I با تابع S_w نسبت به دما.....	۲۵۱
شکل ۴-۳۲: ضریب سازند برحسب زمان.....	۲۵۲
شکل ۴-۳۳: نمودار پیکت برای معادله واکسمن-اسمیت.....	۲۵۴
شکل ۴-۳۴: تعیین Q_v با استفاده از نمودار پیکت.....	۲۵۵
شکل ۴-۳۵: روش واکسمن-اسمیت برای به دست آوردن درجه ی اشباع آب.....	۲۵۶
شکل ۴-۳۶: نمودار رابطه ی هیل-شرلی-کلین.....	۲۵۷
شکل ۴-۳۷: ظرفیت تبادل کاتیونی نسبت به تخلخل در ماسه سنگ های شیل دار.....	۲۵۹
شکل ۴-۳۸: محاسبه Q_v و F^* در مخزن ماسه سنگی مثال میدانی.....	۲۶۲
شکل ۴-۳۹: اندیکس مقاومت ویژه بر حسب درجه اشباع در یک سازند نمونه در مثال میدانی.....	۲۶۳
شکل ۴-۴۰: مقادیر n و n^* برای نمونه های ماسه سنگی در مثال میدانی برحسب تخلخل.....	۲۶۴
شکل ۴-۴۱: رابطه ی تخلخل با آب غیر قابل کاهش در یک سازند نمونه.....	۲۶۶
شکل ۴-۴۲: مقایسه تخلخل محاسبه شده با برنامه دو-سه ابزاره و تخلخل بدست آمده	
از آنالیز مغزه ها. نمودار گاما برای مشخص کردن زون های شیلی.....	۲۶۸
شکل ۴-۴۳: مقایسه تراوایی محاسبه شده با برنامه دو-سه ابزاره و تراوایی بدست آمده از آنالیز مغزه ها.....	۲۶۸

فصل پنجم: نمودارهای تخلخل

شکل ۵-۱: نحوه انتشار امواج صوتی.....	۲۸۰
--------------------------------------	-----

setayeshpress

شکل ۲-۵: مدل تولید امواج صوتی.....	۲۸۰
شکل ۳-۵: نحوه انتشار موج صوتی در چاه و پاسخ‌های ثبت شده.....	۲۸۰
شکل ۴-۵: پاسخ ابزار صوتی با یک گیرنده و یک فرستنده.....	۲۸۱
شکل ۵-۵: ابزار صوتی با دو گیرنده و یک فرستنده.....	۲۸۲
شکل ۶-۵: ابزار صوتی با دو گیرنده و دو فرستنده.....	۲۸۳
شکل ۷-۵: روش کار ابزار تصحیح گر صوتی BHC.....	۲۸۳
شکل ۸-۵: موقعیت ابزار صوتی BHC در حین نمونه‌برداری.....	۲۸۴
شکل ۹-۵: ابزار تصحیح گر صوتی - عمقی	۲۸۴
شکل ۱۰-۵: ابزار تصحیح گر صوتی - عمقی که در آن فاصله فرستنده تا گیرنده زیاد است.	۲۸۵
شکل ۱۱-۵: آرایه امواج صوتی هشت گیرنده‌ای.....	۲۸۵
شکل ۱۲-۵: ابزار آرایه صوتی بلند.....	۲۸۶
شکل ۱۳-۵: نحوه عملکرد ابزار آرایه صوتی بلند با فرمت اصلی.....	۲۸۷
شکل ۱۴-۵: ابزار تصویر گر صوتی- برشی دوقطبی.....	۲۸۸
شکل ۱۵-۵: ابزار نمودارگیری حین حفاری (ISONIC).....	۲۸۹
شکل ۱۶-۵: مقایسه بین نمودارهای صوتی حاصل از ابزارهای حین حفاری و کابلی.....	۲۸۹
شکل ۱۷-۵: نمودار زمان گذر هم‌فازی.....	۲۹۰
شکل ۱۸-۵: تعیین تخلخل با استفاده از معادله ویلی با فرمت اصلی.....	۲۹۳
شکل ۱۹-۵: تعیین تخلخل با استفاده از نمودارهای صوتی.....	۲۹۴
شکل ۲۰-۵: تأثیرات عوامل محیطی بر روی موج صوتی.....	۲۹۶
شکل ۲۱-۵: حداکثر مدت زمان موج دریافت شده توسط ابزار صوتی در سازند.....	۲۹۷
شکل ۲۲-۵: اثر شیل‌ها بر داده‌های صوتی.....	۲۹۷
شکل ۲۳-۵: برهم کنش اشعه گاما در سازند.....	۲۹۸
شکل ۲۴-۵: ساختمان اتم.....	۲۹۹
شکل ۲۵-۵: ابزار اندازه‌گیری چگالی.....	۳۰۰
شکل ۲۶-۵: آشکارگر اشعه گاما و سطوح انرژی مربوط به آن.....	۳۰۰
شکل ۲۷-۵: طیف انرژی اشعه گاما، محدوده‌های انرژی مربوط به نمودار گاما.....	۳۰۱
شکل ۲۸-۵: تأثیر چگالی روی انرژی اشعه‌های گامای شمارش شده.....	۳۰۱
شکل ۲۹-۵: قالب‌های تنظیم ابزارهای نمودارگیری چگالی.....	۳۰۲
شکل ۳۰-۵: مقایسه بین نمودارگیری چگالی در حین حفاری و نمودارهای کابلی.....	۳۰۳
شکل ۳۱-۵: تصحیحات لازم برای ابزار نمودارگیری چگالی.....	۳۰۵
شکل ۳۲-۵: تأثیر گل حفاری چسبیده به دیواره چاه بر نمودار چگالی.....	۳۰۶
شکل ۳۳-۵: تأثیر قطر دهانه چاه بر اندازه‌گیری چگالی.....	۳۰۷
شکل ۳۴-۵: اندازه‌گیری تخلخل با استفاده از ابزار چگالی.....	۳۰۷
شکل ۳۵-۵: رابطه چگالی حجمی با سیالات اشباع کننده سازند.....	۳۰۷
شکل ۳۶-۵: رابطه تبدیلی چگالی و تخلخل با فرمت اصلی.....	۳۰۸
شکل ۳۷-۵: تأثیر ناهمواریهای دیواره چاه بر ابزار نمودارگیری چگالی.....	۳۰۹
شکل ۳۸-۵: پدیده جذب نوترونی.....	۳۱۰
شکل ۳۹-۵: پدیده پراکندگی نوترون.....	۳۱۰
شکل ۴۰-۵: دوره عمر نوترون با انتشار نوترونی.....	۳۱۰
شکل ۴۱-۵: برخوردهای مختلف نوترون با هسته اتم‌ها.....	۳۱۱

شکل ۵-۴۲: سطوح مختلف انرژی نوترونی.....	۳۱۲
شکل ۵-۴۳: شاخص هیدروژن در سیال.....	۳۱۲
شکل ۵-۴۴: ابزار نمودارگیری نوترون.....	۳۱۳
شکل ۵-۴۵: یک چشمه شیمیایی نوترونی.....	۳۱۳
شکل ۵-۴۶: یک چشمه الکتریکی نوترونی (Minitron).....	۳۱۴
شکل ۵-۴۷: آشکارگر نوترونی.....	۳۱۴
شکل ۵-۴۸: پاسخ گیرنده‌های دور و نزدیک در ابزار نوترون.....	۳۱۵
شکل ۵-۴۹: الگوی نسبی تخلخل برای سازندهای آهکی.....	۳۱۵
شکل ۵-۵۰: ابزارهای مختلف نمودارگیری نوترون با فرمت اصلی.....	۳۱۶
شکل ۵-۵۱: تنظیم ابزار نمودارگیری نوترون.....	۳۱۷
شکل ۵-۵۲: الگوی یافتن تخلخل از نمودار نوترون.....	۳۱۸
شکل ۵-۵۳: (a) تطبیق عمق و دقت ابزار نوترون، (b) نمودار تخلخل نوترون گرمایی و نوترون تخلخل با فرمت اصلی.....	۳۱۹
شکل ۵-۵۴: تصحیحات اعمال شده چاه بر نمودار نوترون.....	۳۲۰
شکل ۵-۵۵: نمونه سر برگ نمودار نوترون با فرمت اصلی.....	۳۲۱
شکل ۵-۵۶: تصحیحات لازم برای نمودار نوترون با فرمت اصلی.....	۳۲۲
شکل ۵-۵۷: یافتن تخلخل حقیقی سازند با استفاده از گراف عرضی.....	۳۲۳
شکل ۵-۵۸: تعیین سنگ‌شناسی و تخلخل سازند با استفاده از نمودارهای صوتی، چگالی و نوترون.....	۳۲۴
شکل ۵-۵۹: سازند آبدار (تشکیل شده از یک کانی با فرمت اصلی).....	۳۲۵
شکل ۵-۶۰: گراف عرضی بین تخلخل نوترون-تخلخل چگالی.....	۳۲۶
شکل ۵-۶۱: تعیین تخلخل با استفاده از گراف عرضی تخلخل نوترون و چگالی حجمی.....	۳۲۶
شکل ۵-۶۲: مدل سازند با دو کانی.....	۳۲۷
شکل ۵-۶۳: گراف عرضی بین تخلخل نوترون-چگالی حجمی برای دو کانی.....	۳۲۸
شکل ۵-۶۴: تعیین هیدروکربورها با نمودار نوترون.....	۳۲۸
شکل ۵-۶۵: تأثیر شیل‌ها بر گراف‌های عرضی با فرمت اصلی.....	۳۲۹
شکل ۵-۶۶: تأثیر انواع مختلف شیل‌ها روی گراف عرضی نوترون-چگالی.....	۳۲۹
شکل ۵-۶۷: گراف عرضی صوتی و چگالی با فرمت اصلی.....	۳۳۰
شکل ۵-۶۸: گراف عرضی صوتی-نوترون با فرمت اصلی.....	۳۳۱
شکل ۵-۶۹: گراف عرضی m-n برای تعیین نوع سازند با فرمت اصلی.....	۳۳۲
شکل ۵-۷۰: گراف عرضی m-n با احتساب فراوانی بیشتر.....	۳۳۳
شکل ۵-۷۱: مقیاس‌های مختلف اندازه‌گیری در نمودارهای نوترون-چگالی با فرمت اصلی.....	۳۳۴
شکل ۵-۷۲: نمونه‌ای از نمودارهای نوترون-چگالی.....	۳۳۴
شکل ۵-۷۳: نمودارگیری با تشدید مغناطیسی.....	۳۳۵
شکل ۵-۷۴: مقایسه‌ی ابزارهای نمودارگیری تشدید هسته‌ای.....	۳۳۶
شکل ۵-۷۵: فتوگراف ابزار CMR.....	۳۳۷
شکل ۵-۷۶: آهن ربا و آنتن CMR.....	۳۳۷
شکل ۵-۷۷: جابجایی اتم‌های هیدروژن در سازند در میدان مغناطیسی ضمن حرکت ابزار در چاه.....	۳۳۷
شکل ۵-۷۸: توزیع و اندازه‌ی فضا‌های سنگ مخزن و خروجی CMR.....	۳۳۸
شکل ۵-۷۹: داده‌های به دست آمده از تفسیر نمودار CMR.....	۳۳۸
شکل ۵-۸۰: نمودار CMR با فرمت اصلی.....	۳۳۹
شکل ۵-۸۱: پروتون که نقش آهن ربا را دارد.....	۳۴۰

setayeshpress

شکل ۵-۸۲: میدان مغناطیسی ثابت B_0	۳۴۱
شکل ۵-۸۳: قطبی شدن هسته اتم $(1 - e^{-t/T_1})$	۳۴۱
شکل ۵-۸۴: انحرافات و منظم شدن پروتون‌ها.....	۳۴۲
شکل ۵-۸۵: میرایی القایی امواج مغناطیسی.....	۳۴۳
شکل ۵-۸۶: تغییر فاز پروتون‌ها در میدان مغناطیسی با فرمت اصلی.....	۳۴۳
شکل ۵-۸۷: نحوه اندازه‌گیری زمان اکو با نمایش آدمک‌ها.....	۳۴۴
شکل ۵-۸۸: فاصله زمانی تبدیل سیگنال، TE.....	۳۴۵
شکل ۵-۸۹: مکانیسم‌های مختلف آرمیدگی با فرمت اصلی.....	۳۴۶
شکل ۵-۹۰: منحنی توزیع آرمیدگی T_2 با فرمت اصلی.....	۳۴۷
شکل ۵-۹۱: نتایج نمودارگیری NMR برای یک فضای خالی.....	۳۴۸
شکل ۵-۹۲: نتایج نمودارگیری NMR برای سازندی با چهار فضای خالی با فرمت اصلی.....	۳۴۸
شکل ۵-۹۳: اندازه‌گیری موج تبدیل سیگنال با فرمت اصلی برای نمایش اندازه‌ی فضاهای سازند.....	۳۴۹
شکل ۵-۹۴: منحنی توزیع زمان آرمیدگی T_2	۳۴۹
شکل ۵-۹۵: مقایسه ابزارهای نمودارگیری NMR.....	۳۵۰
شکل ۵-۹۶: نمایش ابزار نمودارگیری CMR با فرمت اصلی.....	۳۵۱
شکل ۵-۹۷: مقطع عرضی ابزار CMR با جزئیات مربوط به آن.....	۳۵۲
شکل ۵-۹۸: مولفه‌های تخلخل و سهم هر کدام در تراوایی سازند.....	۳۵۴
شکل ۵-۹۹: مولفه‌های تخلخل و منحنی توزیع T_2	۳۵۴
شکل ۵-۱۰۰: حدود اندازه‌ی فضاها برای خروج سیالات از سنگ مخزن.....	۳۵۵
شکل ۵-۱۰۱: تخلخل سیال آزاد بر مبنای تخلخل گریز از مرکز.....	۳۵۶
شکل ۵-۱۰۲: روش‌های مختلف اندازه‌گیری NMR.....	۳۵۶
شکل ۵-۱۰۳: مثالی از نمودار NMR در تعیین سنگ‌های متخلخل با فرمت اصلی.....	۳۵۷
شکل ۵-۱۰۴: تعیین آب غیر قابل استحصال از نمودار NMR.....	۳۵۸

فصل ششم: تعیین درجه اشباع سیالات به کمک نمودارها

شکل ۶-۱: درجه اشباع آب سازند با استفاده از معادله آرچی.....	۳۵۹
شکل ۶-۲: حدود گسترش نواحی مختلف اطراف دیواره چاه.....	۳۶۰
شکل ۶-۳: تعیین مقاومت ویژه‌ی الکتریکی سازند برحسب عمق نفوذ میدان.....	۳۶۱
شکل ۶-۴: مقاومت ویژه الکتریکی ناحیه آغشته به گل.....	۳۶۳
شکل ۶-۵: ابزار نمودارگیری مقاومت میکرو بالشتکی.....	۳۶۴
شکل ۶-۶: ابزار نمودارگیری MSFL.....	۳۶۵
شکل ۶-۷: ابزار نمودارگیری MCFL.....	۳۶۵
شکل ۶-۸: تصحیحات محیطی روی نمودار MSFL.....	۳۶۶
شکل ۶-۹: درجه‌ی اشباع آب ناحیه آغشته به گل.....	۳۶۷
شکل ۶-۱۰: اندازه‌گیری مقاومت ویژه‌ی الکتریکی سازند.....	۳۶۸
شکل ۶-۱۱: اندازه‌گیری مقاومت ناحیه‌ی دست‌نخورده سازند.....	۳۶۹
شکل ۶-۱۲: ابزارهای مقاومت الکتریکی اولیه (نرمال و جانبی) و مقایسه‌ی آن‌ها.....	۳۶۹
شکل ۶-۱۳: پاسخ مقاومت جانبی و نرمال در اطراف سازند و مقایسه‌ی آن‌ها.....	۳۷۰
شکل ۶-۱۴: مدل اندازه‌گیری مقاومت ویژه الکتریکی دیواره‌ی چاه.....	۳۷۱

setayeshpress

شکل ۶-۱۵: سیستم متمرکز و غیرمتمرکز.....	۳۷۱
شکل ۶-۱۶: ابزار اندازه‌گیری مقاومت جانبی.....	۳۷۲
شکل ۶-۱۷: ابزار مقاومت جانبی دوتایی، DLL.....	۳۷۳
شکل ۶-۱۸: نمونه‌ای از نمودار ابزار DLL.....	۳۷۴
شکل ۶-۱۹: ابزار نمودارگیری ARI.....	۳۷۴
شکل ۶-۲۰: نمونه‌ای از نمودار ARI.....	۳۷۵
شکل ۶-۲۱: نمودارهای ابزار (HRLS).....	۳۷۵
شکل ۶-۲۲: نمونه‌هایی از ابزار HRLS.....	۳۷۵
شکل ۶-۲۳: حدود تغییرات مقاومت ابزار HRLA.....	۳۷۶
شکل ۶-۲۴: ابزار اندازه‌گیری مقاومت جانبی حین حفاری (RAB).....	۳۷۷
شکل ۶-۲۵: مقطع عرضی دیواره چاه با نمودار مقاومت جانبی هر ناحیه.....	۳۷۹
شکل ۶-۲۶: تصحیحات مربوط به اندازه قطر چاه و گل حفاری.....	۳۷۹
شکل ۶-۲۷: تصحیحات مربوط به ضخامت لایه‌ها.....	۳۸۰
شکل ۶-۲۸: تصحیحات مربوط به طول رشته نمودارگیری.....	۳۸۱
شکل ۶-۲۹: تصحیحات نمودارگیری مقاومت ویژه در شرایط سخت.....	۳۸۲
شکل ۶-۳۰: مدل نفوذ گل به درون سازند.....	۳۸۳
شکل ۶-۳۱: نمودار تورنادو برای مقاومت ویژه جانبی.....	۳۸۴
شکل ۶-۳۲: جریان‌های الکتریکی در اطراف سوند نمودارگیری جانبی.....	۳۸۵
شکل ۶-۳۳: اثر گرونینگ بر ابزار نمودارگیری مقاومت ویژه جانبی.....	۳۸۵
شکل ۶-۳۴: اثر گرونینگ در حضور هیدروکربورها.....	۳۸۶
شکل ۶-۳۵: اصول کار ابزار مقاومت القایی.....	۳۸۷
شکل ۶-۳۶: امواج مختلف ایجاد شده در اطراف ابزار القایی.....	۳۸۷
شکل ۶-۳۷: عوامل موثر بر اندازه‌گیری مقاومت به شیوه القایی.....	۳۸۷
شکل ۶-۳۸: پاسخ ابزار نمودارگیری مقاومت القایی.....	۳۸۸
شکل ۶-۳۹: ابزارهای نمودارگیری القایی.....	۳۸۹
شکل ۶-۴۰: تابع پاسخ نمودار القایی دوگانه، DIT.....	۳۹۰
شکل ۶-۴۱: نمونه‌ای از نمودار القایی فازی.....	۳۹۰
شکل ۶-۴۲: آرایه‌ای از فرستنده و گیرنده‌های چندگانه.....	۳۹۱
شکل ۶-۴۳: نمونه‌ای از نمودار AIT همراه با تصویر حاصل از ابزار.....	۳۹۱
شکل ۶-۴۴: محیط درون چاهی که توسط ابزار مقاومت القایی ثبت می‌گردد.....	۳۹۳
شکل ۶-۴۵: تصحیحات ضخامت لایه‌ها در نمودار القایی.....	۳۹۳
شکل ۶-۴۶: تصحیحات اعمال شده در نمودار AIT.....	۳۹۴
شکل ۶-۴۷: نمودار تورنادو برای تعیین مقاومت القایی سازند.....	۳۹۵
شکل ۶-۴۸: مقطع عرضی ناحیه آغشته به گل در اطراف چاه.....	۳۹۶
شکل ۶-۴۹: تعیین مقاومت Rt از نمودار AIT.....	۳۹۶
شکل ۶-۵۰: آغشتگی حلقوی و محدودیت‌های مربوط به آن.....	۳۹۷
شکل ۶-۵۱: مقایسه بین پاسخ‌های مقاومت ویژه الکتریکی در ابزارهای AIT، DLT و MSFL.....	۳۹۸
شکل ۶-۵۲: اندازه‌گیری مقاومت ویژه الکتریکی در چاه‌ها.....	۳۹۹
شکل ۶-۵۳: مدل‌سازی و وارون‌سازی برای لایه‌های تعریف شده.....	۳۹۹
شکل ۶-۵۴: مدل‌سازی و پاسخ‌های ابزارهای نمودارگیری در سه حالت مختلف.....	۴۰۰

setayeshpress

شکل ۶-۵۵: اندازه‌گیری مقاومت در لوله ی جداری توسط ابزار دو مگاهرتزی	۴۰۱
شکل ۶-۵۶: توابع پاسخ فاز و کاهیدگی	۴۰۱
شکل ۶-۵۷: توابع تبدیل فاز و کاهیدگی برای مقاومت کم عمق و عمیق	۴۰۲
شکل ۶-۵۸: اندازه‌گیری مقاومت توسط ابزار دو مگاهرتزی متداول	۴۰۲
شکل ۶-۵۹: ابزار نمودارگیری CDR با فرمت اصلی	۴۰۳
شکل ۶-۶۰: ابزار نمودارگیری CDR و تصحیحات درون چاهی	۴۰۴
شکل ۶-۶۱: عمق نفوذ ابزار نمودارگیری CDR	۴۰۴
شکل ۶-۶۲: دقت عمودی ابزار مقاومت ویژه ی الکتریکی القایی	۴۰۵
شکل ۶-۶۳: پاسخ های مختلف آرایه های ابزار ARC5	۴۰۵
شکل ۶-۶۴: تصحیحات درون چاهی برای ابزار ARC5	۴۰۶
شکل ۶-۶۵: عمق مورد بررسی با ابزار ARC5 در ۵۰ درصدی فاکتور هندسی سازند	۴۰۶
شکل ۶-۶۶: عوامل محیطی تاثیر گذار بر روی ابزارهای مقاومت القایی	۴۰۷
شکل ۶-۶۷: تصحیحات درون چاهی روی ARC5 برحسب قطر گل	۴۰۸
شکل ۶-۶۸: تاثیر نفوذ گل بر روی نمودار ARC5	۴۰۹
شکل ۶-۶۹: تاثیر ضخامت لایه ها بر روی نمودار ARC5 برحسب فاصله از ابزار	۴۰۹
شکل ۶-۷۰: تاثیر شکل هندسی لایه ها روی ابزار نمودارگیری	۴۱۰
شکل ۶-۷۱: مقاومت به صورت زین های قطبیده در پاسخ ابزارهای القایی	۴۱۱
شکل ۶-۷۲: مدل های ناهمسانگردی در مقاومت ویژه ی الکتریکی برحسب ساختمان	۴۱۲
شکل ۶-۷۳: توصیف ناهمسانگردی در مقاومت ویژه ی الکتریکی	۴۱۲
شکل ۶-۷۴: اندازه‌گیری مقاومت به صورت افقی و عمودی	۴۱۳
شکل ۶-۷۵: اثر ناهمسانگردی بر روی مقاومت ویژه الکتریکی	۴۱۳
شکل ۶-۷۶: تفسیر نمودارهای مقاومت با استفاده از جدایش منحنی ها	۴۱۴
شکل ۶-۷۷: تفسیر نمودارهای مقاومت ویژه با استفاده از جدایش منحنی ها	۴۱۵
شکل ۶-۷۸: مقاومت های افقی و عمودی و مقایسه ی آن ها	۴۱۵
شکل ۶-۷۹: مقایسه مقاومت های افقی و عمودی (موقعیت و خصوصیات لایه ها)	۴۱۶
شکل ۶-۸۰: یک نمونه از مدل سازی و وارون سازی داده های مقاومت ویژه الکتریکی با تفسیرهای مربوط	۴۱۶

فصل هفتم: تعیین تراوایی به کمک نمودارها

شکل ۷-۱: تاثیر تراوایی بر موج استونلی	۴۱۸
شکل ۷-۲: مشخصات ابزار تصویرگر صوتی - برشی دوقطبی	۴۱۹
شکل ۷-۳: نمودار تحرک پذیری سیال بر حسب زمان گذر امواج استونلی	۴۲۱
شکل ۷-۴: تاثیر گل چسبیده به دیواره چاه روی زمان گذر موج استونلی	۴۲۲
شکل ۷-۵: تحرک پذیری سیال بر حسب امواج استونلی	۴۲۳
شکل ۷-۶: مدل سازی گل چسبیده به دیواره چاه با روش امپدانس غشایی	۴۲۳
شکل ۷-۷: روش وارون سازی تحریک پذیری سیال به کمک امواج استونلی	۴۲۴
شکل ۷-۸: نتایج موج استونلی در مورد تحرک پذیری سیال	۴۲۵
شکل ۷-۹: منحنی توزیع T_p برحسب پارامترهای فیزیکی	۴۲۶
شکل ۷-۱۰: توزیع اندازه فضاها و توزیع زمان T_p	۴۲۶
شکل ۷-۱۱: رابطه توزیع T_p با تراوایی سنگ	۴۲۷

setayeshpress

شکل ۷-۱۲: داده‌های نمودار CMR بر حسب تراوایی مغزه‌ها ۴۲۹

شکل ۷-۱۳: مقایسه نمودار CMR و تراوایی بدست آمده از مغزه‌ها ۴۳۰

فصل هشتم: تعیین نوع هیدروکربورها در سازند به کمک نمودارها

شکل ۸-۱: نمودارهای نوترون - چگالی ۴۳۲
شکل ۸-۲: ابزار نمودارگیری چگالی در چاه ۴۳۳
شکل ۸-۳: ابزار نمودارگیری نوترون در چاه ۴۳۳
شکل ۸-۴: جدایش بین نمودارهای نوترون و چگالی و الگوهای مربوط ۴۳۴
شکل ۸-۵: نمودارهای نوترون-چگالی و تاثیر ماسه‌های شیلی گازدار ۴۳۵
شکل ۸-۶: جدایش نمودارهای نوترون - چگالی ۴۳۶
شکل ۸-۷: تعیین میزان چگالی هیدروکربورها به کمک نمودارهای نوترون-چگالی ۴۳۷
شکل ۸-۸: برهمکنش ذرات سنگ و سیال در مخزن ۴۳۸
شکل ۸-۹: منحنی توزیع T_p با سیالات مختلف ۴۳۹
شکل ۸-۱۰: منحنی توزیع T_p با سیالها برحسب گراندروی ۴۳۹
شکل ۸-۱۱: مقایسه‌ی نوع هیدروکربورها به کمک NMR ۴۴۰
شکل ۸-۱۲: تشخیص نوع هیدروکربورها به کمک NMR ۴۴۱
شکل ۸-۱۳: نمونه‌ای از نمودار NMR دارای نفت سبک ۴۴۱
شکل ۸-۱۴: نمونه‌ای از نمودار NMR دارای نفت سنگین ۴۴۲
شکل ۸-۱۵: تعیین تخلخل به کمک نمودار CMR ۴۴۳
شکل ۸-۱۶: فتوگراف ابزار MDT ۴۴۴
شکل ۸-۱۷: قسمت‌های تشکیل دهنده‌ی ابزار MDT ۴۴۴
شکل ۸-۱۸: ابزار و ماجول اصلی MDT (با فرمت اصلی) ۴۴۵
شکل ۸-۱۹: انواع مختلف ابزارهای MDT با فرمت اصلی ۴۴۶
شکل ۸-۲۰: اندازه‌گیری افزایش و افت فشار ۴۴۷
شکل ۸-۲۱: تعیین گرادیان فشار و سطوح تماس سیالات در مخزن ۴۴۸
شکل ۸-۲۲: تعیین محل تماس آب - گاز در سازند ۴۴۹
شکل ۸-۲۳: پدیده‌ی ذخیره‌سازی فشار ۴۵۰
شکل ۸-۲۴: ابزار نمونه‌گیری MDT ۴۵۱
شکل ۸-۲۵: قسمت پمپ خروجی ابزار نمونه‌گیری ۴۵۱
شکل ۸-۲۶: قسمت OFA ابزار MDT ۴۵۲
شکل ۸-۲۷: قسمت نمونه گیر دوگانه‌ی ابزار MDT با فرمت اصلی ۴۵۴
شکل ۸-۲۸: خط کاناله‌های جریان MDT با فرمت اصلی ۴۵۴
شکل ۸-۲۹: قسمت نمونه گیر دوگانه و فشار سنج‌های مربوط به MDT ۴۵۵

فصل نهم: ارزیابی سریع سازند به کمک نمودارها

شکل ۹-۱: مراحل مختلف ارزیابی نمودارها ۴۵۷
شکل ۹-۲: محاسبه‌ی حجم شیل به کمک نمودار گاما ۴۵۸

setayeshpress

شکل ۳-۹: محاسبه‌ی حجم شیل به کمک نمودار SP در مناطق ماسه ای-شیلی.....	۴۵۹
شکل ۴-۹: ارزیابی نمودارهای گاما برای تعیین زون های مخزنی و غیرمخزنی.....	۴۶۰
شکل ۵-۹: ارزیابی سریع نمودار گاما برای تعیین نواحی شیلی.....	۴۶۰
شکل ۶-۹: شماتیک تشخیص نواحی مخزنی در ماسه سنگ های بدون شیل	۴۶۱
شکل ۷-۹: تاثیر هیدروکربور بر نمودارهای مقاومت ویژه و چگالی.....	۴۶۲
شکل ۸-۹: شناسایی نواحی هیدروکربوری به کمک نمودارها و مقایسه‌ی آنها با یکدیگر.....	۴۶۲
شکل ۹-۹: الگوی تمایز نفت و گاز در سازند به کمک نمودارهای نوترون - چگالی.....	۴۶۳
شکل ۱۰-۹: تمایز نفت و گاز در سازند به کمک نمودارهای نوترون - چگالی.....	۴۶۴
شکل ۱۱-۹: محاسبه‌ی تخلخل سازند در نواحی هیدروکربوری و آبدار مخزن.....	۴۶۶
شکل ۱۲-۹: محاسبه‌ی R_w به کمک نمودار مقاومت ویژه‌ی الکتریکی.....	۴۶۷
شکل ۱۳-۹: تعیین مقاومت اب سازندی به کمک نمودار پیکت.....	۴۶۹
شکل ۱۴-۹: تعیین درجه‌ی اشباع آب به کمک معادله آرچی از نمودارها.....	۴۶۹
شکل ۱۵-۹: پارامترهای پتروفیزیکی اصلاح شده و سنگ شناسی دیواره چاه برای یکی از چاه‌های میدان مورد مطالعه جنوب ایران.....	۴۷۰

setayeshpress

فهرست جدول‌ها

فصل دوم

- جدول ۱-۲: ارزیابی کیفی مخزن براساس میزان تخلخل ۴۸
- جدول ۲-۲: مقادیر مختلف n و m در معادله های تجربی ۷۰

فصل سوم

- جدول ۱-۳: چند نمونه از رابطه‌ی تراوایی و تخلخل در ماسه‌های آغشته به نفت ۱۰۸
- جدول ۲-۳: مقادیر J_1 و K_T برای چند سازند نمونه ۱۲۱
- جدول ۳-۳: ضرایب شکل منفذ در مقیاس دو بعدی ۱۲۴
- جدول ۴-۳: داده های تراوایی و تخلخل در مثال کاربردی ۱۳۴
- جدول ۵-۳: نتایج به دست آمده از مثال کاربردی ۱۳۵
- جدول ۶-۳: خلاصه نتایج محاسبات تراوایی در دو جهت عمود بر هم ۱۶۲
- جدول ۷-۳: داده‌های تراوایی برای چاه آزمایشی ۱۷۲
- جدول ۸-۳: نتایج برای محاسبه واریانس چاه آزمایشی ۱۷۳
- جدول ۹-۳: توزیع فروانی تراوایی برای مثال فوق ۱۷۴
- جدول ۱۰-۳: آزمایش کاهش فشار برحسب زمان ۱۷۶
- جدول ۱۱-۳: داده های تراوایی یک مخزن در مثال کاربردی ۱۸۰
- جدول ۱۲-۳: داده های زون‌بندی شده چاه شماره ۱۱ در دو زون ۱۸۱
- جدول ۱۳-۳: داده های زون‌بندی شده چاه شماره ۱۱ در سه زون ۱۸۲
- جدول ۱۴-۳: زون بندی نهایی داده های تراوایی سنگ مخزن ۱۸۲

فصل چهارم

- جدول ۱-۴: رابطه‌ی ضرایب یونی نمک‌های آب سازندی برحسب تراکم حجمی (C_{st}) ۱۹۷
- جدول ۲-۴: ضرایب وزنی (M_i) بعنوان تابع C_{st} برحسب (ppm) ۱۹۷
- جدول ۳-۴: ثابت های همبستگی املاح در محلول آب نمکدار ۲۰۱
- جدول ۴-۴: ضرایب ثابت همبستگی در رابطه‌ی (۲۰-۴) ۲۰۲
- جدول ۵-۴: فاکتور اشباع آرچی برحسب درصد اشباع آب شور برای فازهای رسانا ۲۲۰
- جدول ۶-۴: رابطه درجه‌ی اشباع و مقاومت برای نمونه‌ای که مقاومت آن برحسب درجه اشباع کاهش یافته است ۲۲۴
- جدول ۷-۴: نتایج محاسبات در مثال (۴-۴) ۲۲۵
- جدول ۸-۴: داده‌های رسانایی برای نمونه‌های ماسه سنگی ۲۴۸
- جدول ۹-۴: پارامترهای محاسبه شده از نمونه‌های آزمایشگاهی (مثال میدانی) ۲۵۹

setayeshpress

جدول ۴-۱۰: مقادیر آزمایشگاهی I_{RL} و S_W	۲۶۰
جدول ۴-۱۱: مقادیر Q_V و F^* در تحلیل میدان شانون نمونه‌های ماسه سنگی.....	۲۶۱
جدول ۴-۱۲: خلاصه محاسبات I_R^* , n^* , IR	۲۶۵
جدول ۴-۱۳: مقایسه برنامه‌های محاسباتی دو ابزاره و سه ابزاره.....	۲۶۷
جدول ۴-۱۴: خلاصه‌ای از نتایج بدست آمده برای تحلیل و تفسیر داده‌های مثال میدانی.....	۲۶۹

فصل پنجم

جدول ۵-۱: مشخصات ابزار تصویر گرسوتی - برشی دوقطبی.....	۲۸۸
جدول ۵-۲: کاربردهای نمودارهای صوتی درون چاهی.....	۲۹۱
جدول ۵-۳: تعیین خواص کشسانی و دینامیکی سنگ‌ها.....	۲۹۲
جدول ۵-۴: مراحل اثبات رابطه بین چگالی الکترون و چگالی حجمی سازند.....	۲۹۹
جدول ۵-۵: رابطه بین چگالی الکترون، چگالی سازند و چگالی اندازه‌گیری شده توسط ابزار با فرمت اصلی.....	۳۰۴
جدول ۵-۶: خصوصیات ابزارهای نمودارگیری چگالی.....	۳۰۵
جدول ۵-۷: توسعه ابزارهای نمودارگیری نوترون.....	۳۱۶
جدول ۵-۸: مشخصات ابزارهای نوترونی و مقایسه‌ی آنها.....	۳۱۷
جدول ۵-۹: مشخصات ابزار نمودارگیری CMR.....	۳۵۱

فصل ششم

جدول ۶-۱: مشخصات ابزارهای نمودارگیری MSFL و MCFL و مقایسه‌ی آنها.....	۳۶۶
جدول ۶-۲: مقایسه انواع ابزارهای نمودارگیری جانبی.....	۳۷۳
جدول ۶-۳: مقایسه‌ی ابزارهای نمودارگیری جانبی.....	۳۷۶
جدول ۶-۴: خصوصیات ابزار مقاومت ویژه الکتریکی جانبی حین حفاری.....	۳۷۷
جدول ۶-۵: کاربردهای ابزار نمودارگیری جانبی.....	۳۷۸
جدول ۶-۶: مشخصات ابزارهای نمودارگیری القایی.....	۳۹۲
جدول ۶-۷: تعیین R_t با استفاده از نمودارهای القایی و جانبی.....	۳۹۸

فصل هفتم

جدول ۷-۱: روش‌های مختلف اندازه‌گیری تراوایی.....	۴۱۷
جدول ۷-۲: عوامل مختلف عملکرد ابزار تصویرگر صوتی - برشی دوقطبی.....	۴۱۸
جدول ۷-۳: کاربردهای ابزارهای نمودارگیری صوتی.....	۴۲۰
جدول ۷-۴: پارامترهای تأثیرگذار بر امواج استونلی.....	۴۲۰
جدول ۷-۵: توزیع اندازه‌ی فضاها و توزیع زمان T_p	۴۲۷

setayeshpress