

فهرست

فصل اول: مقدمه	۹
۱-۱ طبقه‌بندی چینه‌ای	۹
۱-۲ طبقه‌بندی اطلاعات لاغ	۱۰
۱-۳ تحلیل رخساره‌های الکتریکی یا لاغ گونه‌ها	۱۳
۱-۴ رخساره الکتریکی و سنگ گونه	۱۴
فصل دوم: مفاهیم اصلی در تجزیه و تحلیل رخساره الکتریکی	۱۷
۱-۱ مفهوم رخساره الکتریکی و روش‌های استنتاجی	۱۷
۱-۲ توسعه مفهوم رخساره الکتریکی	۱۹
۱-۲-۱ رخساره الکتریکی و توالی الکتریکی	۱۹
۱-۲-۲ رخساره الکتریکی: تعریف پذیرفته شده و متداول	۲۴
۱-۲-۲-۱ لاغ‌ها، آرایه نگارها، نمونه‌های لاغ، محیط لاغ	۲۴
۱-۲-۲-۲ رخساره‌های الکتریکی و خوشها در محیط لاغ	۲۶
۱-۲-۳ رخساره‌های الکتریکی و چینه‌شناسی سکانسی	۲۸
۱-۲-۴ رخساره‌های الکتریکی، سنگ گونه‌ها، رخساره‌های سنگی	۳۰
۱-۲-۵ مدل‌سازی رخساره الکتریکی	۳۳
۱-۳ ساخت مدل	۳۴
۱-۴ انتشار مدل	۳۵
۱-۵ رخساره الکتریکی: نمایش زمین‌شناسی اطلاعات لاغ	۳۵
۱-۶ کدگذاری رخساره‌ها	۳۶
۱-۶-۱ شاخص رخساره	۳۶
۱-۶-۲ رنگ‌ها و علائم گرافیکی	۳۸
۱-۶-۳ سازمان‌دهی نمایش عمقی	۳۸
فصل سوم: ساخت مدل رخساره الکتریکی	۴۱
۱-۱ پیش‌پردازش تفسیر	۴۱
۱-۱-۱ تعریف مجموعه داده مبنا	۴۲
۱-۱-۲ تعریف فاصله مورد ارزیابی	۴۳
۱-۱-۳ تعداد رخساره‌ها و ساختار داده‌ها	۴۳
۱-۲ از چه لاغ‌هایی در ساخت مدل باید استفاده کرد	۴۸
۱-۳ مدل رخساره الکتریکی در یک چاه	۵۰

۵۱	۲-۴-۱-۳ مدل رخساره الکتریکی در چند چاه.....
۵۱	۵-۱-۳ پاکسازی دادهها
۵۲	۲-۳ چگونگی پردازش همه لاغهای موجود: روش یکپارچه‌سازی پیشرو
۵۲	۱-۲-۳ مشکل در استفاده از شمار زیادی از لاغها، کجاست
۵۴	۲-۲-۳ روش یکپارچه‌سازی پیشرو چیست
۵۶	۳-۲-۳ چه چیزی روش یکپارچه‌سازی پیشرو را کاربردی می‌سازد.....
۵۹	۴-۲-۳ چگونگی کاهش ابعاد.....
۵۹	۱-۴-۲-۳ خوشبندی
۵۹	۲-۴-۲-۳ استخراج پارامتر
۶۲	۳-۴-۲-۳ تحلیل جزء اصلی (PCA)
۶۵	۴-۴-۲-۳ محدودیت‌های عملیاتی در کاهش تعداد ابعاد.....
۶۶	۵-۲-۳ مرتب‌سازی رخساره‌ها: کلیدی برای کاهش معنی‌دار ابعاد
۶۷	۱-۵-۲-۳ مرتب‌سازی نظارت‌شده با اطلاعات توصیف مغزه
۶۸	۲-۵-۲-۳ مرتب‌سازی نظارت‌شده با ساختار دادهها.....
۷۱	۳-۵-۲-۳ شاخص گذاری اجزای ساختار دادهها با توصیف مغزه
۷۲	۳-۳ ترکیب لاغها برای یکپارچه‌سازی پیشرو
۷۳	۱-۳-۳ پیشنهاد معمول در ترکیب کردن : لاغهای تخلخل / سنگ‌شناسی
۷۴	۲-۳-۳ ترکیب لاغها برای تعیین کانی‌شناسی
۷۵	۳-۳-۳ ترکیب لاغها برای تعیین ویژگی شبکه تخلخل
۷۵	۱-۳-۳-۳ توزیع NMR T2
۷۶	۲-۳-۳-۳ شاخص پرش نوترون- چگالی و تخلخل متصل
۷۶	۳-۳-۳-۳ لاغهای مقاومت الکتریکی
۷۶	۱-۳-۳-۳-۳ نسبت مقاومت الکتریکی و نمودار MT
۷۷	۲-۳-۳-۳-۳ شاخص نسبی m
۷۷	۴-۳-۳ ترکیب لاغها برای تشخیص بافت و ناهمگونی سنگ
۷۸	۵-۳-۳ تشخیص ناهمگونی با افزایش مقیاس فراوانی نما
۸۰	۶-۳-۳ ترکیب لاغها برای کنترل کیفی
۸۱	فصل چهارم: تفسیر مدل رخساره الکتریکی: تشخیص الگو در نمودارهای متقاطع
۸۱	۱-۴ رخساره‌های الکتریکی در نمودارهای متقاطع و عمقی
۸۶	۲-۴ لاغهای رخساره الکتریکی به عنوان محور X یا Y در نمودار متقاطع
۸۶	۳-۴ لاغهای معمول صوتی و هسته‌ای : نمودارهای تخلخل- سنگ‌شناسی
۸۸	۱-۳-۴ نقاط و خطوط خمیره
۸۹	۲-۳-۴ نقاط سیال مرجع و ظاهری
۹۲	۳-۳-۴ شاخص ND-aFI: تخلخل متصل و تراوایی
۹۶	۴-۳-۴ نقطه شیل
۹۷	۴-۴ رخساره الکتریکی طیف گاما

۴-۵ لاگ رخساره الکتریکی ECS TM	۹۸
۴-۶ تفسیر رخساره الکتریکی NMR	۱۰۰
۴-۷ رخساره الکتریکی لاگ مقاومت الکتریکی	۱۰۹
۴-۸ تفسیر نسبت مقاومت الکتریکی	۱۰۹
۴-۹-۱ نمودار گرددبادی اصلاح شده یا نمودار MT	۱۱۵
۴-۹-۲ تفسیر RR-CIL و رخساره‌های الکتریکی تکمیل کننده RR-CIL	۱۱۵
۴-۹-۳ نمودار پیکت و MT	۱۲۵
۴-۹-۴ نسبت مقاومت الکتریکی ثبت شده در گل پایه نفتی	۱۲۶
۴-۹-۵ نمودار DP-D برای محاسبه R_w در مناطق هیدروکربنی	۱۲۶
۴-۹-۶ تعیین مقدار RW در مناطق مولد هیدروکربن	۱۲۸
۴-۹-۷ لاگ m-aRIC برای تعیین ویژگی شبکه تخلخل با مقاومت الکتریکی	۱۳۱

الفصل پنجم: روش‌های الگوریتمی برای تحلیل رخساره‌های الکتریکی

۵-۱ روش‌های دسته‌بندی و طبقه‌بندی محیط لاگ	۱۴۰
۵-۲ شناخت الگو در حوزه چینه‌شناسی	۱۴۳
۵-۳ پردازش سیگنال	۱۴۳
۵-۴ تجزیه و تحلیل تصویر	۱۴۴
۵-۵ معیار انتخاب یک روش طبقه‌بندی الگوریتمی	۱۴۵
۵-۶ معمول ترین روش‌های طبقه‌بندی	۱۵۱
۵-۷ تحلیل ترکیبی و قطعی	۱۵۱
۵-۸ منطق مطلق و فازی	۱۵۱
۵-۹ شبکه عصبی پس انتشار (BPNN)	۱۵۵
۵-۱۰ طبقه‌بندی متوالی سعودی	۱۵۸
۵-۱۱ روش‌های بهینه‌سازی مکرر (IOM)	۱۵۹
۵-۱۲ تخمین چگالی هسته	۱۶۱
۵-۱۳ نقشه‌های خود سامان ده کوهنن (SOM)	۱۶۲
۵-۱۴ خوشبندی گراف پایه با تفکیک پذیری چندگانه (MRGC)	۱۶۴
۵-۱۵ اصول استاندارد MRGC-CFSOM	۱۶۴
۵-۱۶ MRGC شاخص گذاری شده	۱۶۷
۵-۱۷ MRGC و مقدار حافظه رایانه	۱۶۷

الفصل ششم: انتشار مدل رخساره الکتریکی و مدل‌سازی داده‌ها

۶-۱ روش‌های عددی تخمین داده‌ها	۱۷۳
۶-۲ نزدیک‌ترین همسایه (KNN)	۱۷۶
۶-۳ کاربرد در پیش‌بینی رخساره‌ها (متغیر گسسته)	۱۷۹
۶-۴ کاربرد در پیش‌بینی متغیر پیوسته	۱۸۰
۶-۵ هموارسازی محیط لاگ با تغییر k	۱۸۱

۱۱۱	۲-۲-۱-۱-۶ هموارسازی چینه‌شناسی
۱۹۲	۲-۱-۶ KNN در مقابل رگرسیون
۱۸۸	۶-۲-۶ ارزیابی کیفی تخمین داده‌ها، ناهمگونی رخساره‌ها
۱۸۸	۶-۲-۶ پیش‌بینی با KNN
۱۸۹	۶-۲-۶ پیش‌بینی با FNN
۱۹۳	کل فصل هفتم: عدم قطعیت در تعیین رخساره‌الکتریکی و تخمین داده‌ها
۱۹۴	۷-۱ عدم قطعیت مربوط به ماهیت داده‌ها
۱۹۴	۷-۲ عدم قطعیت مربوط به کیفیت داده‌ها
۱۹۶	۷-۲-۱ ناهمواری دیواره چاه
۱۹۷	۷-۲-۲ هم‌عمق‌سازی ضعیف داده‌ها
۲۰۱	۷-۲-۳ تصحیحات محیطی
۲۰۲	۷-۳-۱ اثرات شانه لایه، رگه‌ها، مرزهای لایه
۲۰۳	۷-۳-۲ رگه‌ها
۲۰۵	۷-۳-۳ SBE در مرزهای لایه
۲۱۰	۷-۴ عدم قطعیت مربوط به عدم شناخت نظام چینه‌شناسی
۲۱۱	کل فصل هشتم: بررسی تشابه مجموعه داده‌ها: روش STM
۲۱۷	کل فصل نهم: همگون‌سازی داده‌ها در تحلیل چند چاهی
۲۱۸	۹-۱ تطابق پاسخ‌های لاغ مبنا با داده‌های مغزه
۲۱۹	۹-۲-۱ کدام روش همگن‌سازی برای کدام لاغ
۲۲۱	۹-۲-۲ همگن‌سازی نسبت مقاومت الکتریکی در چند چاه
۲۲۲	۹-۱-۲-۱ تعریف شوری آب در منطقه آبی
۲۲۲	۹-۲-۱-۲ مناطق آبی و هیدروکربنی R_w متفاوتی دارند
۲۲۲	۹-۲-۲ نرمال‌سازی با میانگین کاهش‌بافته یا حداقل-حداکثر
۲۲۹	۹-۲-۳ نرمال‌سازی لاغ‌های جابجا شده
۲۳۱	کل فصل دهم: کاربرد تحلیل رخساره‌های الکتریکی
۲۳۱	۱۰-۱ بهینه‌سازی نمونه‌گیری مغزه
۲۳۱	۱۰-۲ بهینه‌سازی برنامه مغزه‌گیری
۲۳۲	۱۰-۳ بهینه‌سازی برنامه نمودار‌گیری
۲۳۳	کل فصل یازدهم: کتابنامه
۲۴۲	واژه‌نامه